

## 6장 . 線形제어 계통의 安定度

상수계수의 선형미방의 동차해 = 계의 과도응답

→ 이는 특성방정식의 근에 좌우됨.

- 선형제어계통의 설계
  - = 제시된 출력을 보이도록, 폐루프 전달함수의 극과 영점의 위치를 조절하는 작업
- 제어계통의 설계에 있어 가장 중요한 요구사항
  - = 계가 安定 (stable) 해야 한다.
- 안정도

절대안정도 (Absolute Stability)

- 단지 안정이냐 불안정이냐를 따짐.

상대안정도 (Relative Stability)

- 어느 정도 안정인가를 따짐.

\* 선형 시불변계의 전체응답 = 영입력응답 + 영상태응답

- 영입력응답 ; 초기조건 만으로 나오는 응답 ( 과도해 )
- 영상태응답 ; 초기조건을 0으로 하고, 입력만에 의한 응답 ( 정상해 )

## 6.2 유한 입-출력 (BIBO)를 갖는 연속치계통의 안정도

$r(t), c(t), g(t)$ 가 각각 선형시불변계의 입력, 출력, 임펄스응답


일 때 유한인 입력  $r(t)$ 에 대해, 출력  $c(t)$ 가 유한이면

그 계통은 BIBO 안정 또는 단지 안정이라 한다.

BIBO ( Bounded Input Bounded output )

BIBO 안정조건 = 특성 방정식의 근

( =  $G(s)$ 의 극점 ;  $G(s) = B(s)/A(s)$ 에서  $A(s) = 0$  이 특성방정식.)  
이 모두  $S$ 평면 좌반부에 놓여야 한다.



ex)  $G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)(s+3)}$  : BIBO 안정

$G(s) = \frac{20(s+1)}{(s-1)(s^2+2s+2)}$  :  $S=1$  극점으로인  
하여 불안정

$G(s) = \frac{20(s+1)}{(s+2)(s^2+4)}$  :  $j\omega$  축 위의 극점  
으로 인해 한계안정  
(불안정)

## 6.4 선형 연속치 계통의 안정도 판정법

1. Routh - Hurwitz 판별법 ( 절대안정판별법 )
  - 특성근의 위치가  $s$ 평면 우반부에 있나를 검사.
2. Nyquist 판별법 ( 상대안정판별법 )
  - $S$  평면 우반부의, 폐루프 전달함수의 극점과 0 점수의 정보를 제공함.
3. 근 궤적도 ( Root Rocus )
  - 변화하는 파라미터에 대한 안정도 판별
4. Bode 선도
  - 전달함수의 크기와 위상을 각 주파수  $\omega$ 에 대해 그림.

## 6.5 Routh - Hurwitz 판별법

특성 방정식

$$F(s) = a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n = 0$$

(모든 계수는 실수)

이 식이 +의 실수부를 갖는 근을 갖지 않기 위한 필요조건  
(즉 특성근이 s평면 좌반부에 있을 조건)은

1. 다항식의 모든 계수는 같은 부호라야 함.
2. 모든 항의 계수가 있어야 함이다.

이를 다시 쓰면

$$\frac{a_1}{a_0} = - \sum \text{ 모든 근} > 0$$

$$\frac{a_2}{a_0} = \sum \text{ 동시에 취한 두 근의 곱} > 0$$

$$\frac{a_3}{a_0} = - \sum \text{ 동시에 취한 세 근의 곱} > 0$$

.

.

$$\frac{a_n}{a_0} = (-1)^n \text{ 모든 근의 곱} > 0 \text{ 을 만족하면 된다.}$$

\* Hurwitz 판별법

특성근이 s평면 좌반부에 올 필요충분 조건은 Hurwitz 행렬식  $D_k$  ( $k=1,2 \dots n$ )이 모두 + 값이라야 한다는 것이다.

단,  $D_1 = a_1$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_2 & a_4 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$$

·  
·

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & \cdot & \cdot & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & \cdot & \cdot & a_{2n-1} \\ 0 & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & \cdot & a_n \end{vmatrix}$$

(여기서 n 보다 큰 지수(아래첨자)나 -값의 지수를 갖는 계수는 0으로 취급한다.)

Hurwitz 행렬식 계산은 n이 커지면 매우 힘들게 된다.  
이의 개선책으로 Routh - table 작성법이 도입되었다.

○ 6 차 특성방정식의 경우

$s^6$	$a_0$	$a_2$	$a_4$	$a_6$
$s^5$	$a_1$	$a_3$	$a_5$	0
$s^4$	A	B	$a_6$	0
$s^3$	C	D	0	0
$s^2$	E	$a_6$	0	0
$s^1$	F	0	0	0
$s^0$	$a_6$	0	0	0
	↑	확인용 열		

Routh 표의 첫째열 모든 요소가 같은 부호이면 방정식의 근은 모두 s평면 좌반부에 있다.

이 열 요소의 부호 변환 횟수는 s평면 우반부에 있는 근의 수 (즉 + 의 실수부를 갖는 근의 수)를 나타낸다.

\* Routh 표의 A, B ... F 와 Hurwitz 행렬식과의 관계

$$a_1 = D_1, \quad A = \frac{D_2}{D_1}, \quad C = \frac{D_3}{D_2}$$

$$E = \frac{D_4}{D_3}, \quad F = \frac{D_5}{D_4}, \quad a_6 = \frac{D_6}{D_5}$$

$$B = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}, \quad D = \frac{A a_5 - a_1 a_6}{A}$$

ex) 특성방정식  $s^3 - 4s^2 + s + 6 = 0$

Routh 표

$s^3$	1	1	0
$s^2$	-4	6	0
$s^1$	2.5	0	0
$s^0$	6	0	0

}<sub>1</sub> (between  $s^3$  and  $s^2$ )  
}<sub>2</sub> (between  $s^2$  and  $s^1$ )

이 표에서, 1열에 두 번의 부호 변화가 있으므로 이 방정식은 s평면 우반부에 두 개의 근이 있다.

ex)  $2s^4 + s^3 + s^2 + 5s + 10 = 0$

$s^4$	2	3	10
$s^3$	1	5	0
$s^2$	-7	10	0
$s^1$	6.43	0	0
$s^0$	10	0	0

}<sub>1</sub> (between  $s^3$  and  $s^2$ )  
}<sub>2</sub> (between  $s^2$  and  $s^1$ )

이 표에서도, 1열에 두 번의 부호 변화가 있으므로 s평면 우반부에 두 개의 근이 있다.

Routh 표를 만들지 않고도, 컴퓨터를 이용하면 모든 근을 정확히 구할 수 있고, 이 경우, Routh - Hurwitz 판별법은 별 소용이 없는 것이 된다.

ex)  $s^3 + 3ks^2 + (k+2)s + 4 = 0$  에서 이 계가 안정일  $k$ 의 조건을 구하라.

Routh 표는

$s^3$	1	$k+2$
$s^2$	$3k$	4
$s^1$	$\{3k(k+2)-4\} / 3k$	0
$s^0$	4	

안정조건에서  $k > 0$  이고  $3k(k+2) - 4 > 0$  이다.

즉,  $k > 0$  이고  $\{3ks^2 + 6k - 4\} > 0$ ,  
 $(k+2.528)(k-0.528) > 0$ ,  
 $k < -2.528$  또는  $k > 0.528$

따라서  $k > 0.528$  일 때 계는 안정이다.